

**山东新和成药业有限公司**  
**香料扩建及多功能车间项目（二期工程）竣工环境保护验收监测**  
**报告其他需要说明的事项**

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，我单位现将需要说明的具体内容和要求列举如下：

**1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况**

**1.1 设计简况**

本项目环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染的措施，落实了环境保护设施投资概算。

**1.2 施工简况**

项目依托\*\*\*保密\*\*\*，新建\*\*\*保密\*\*\*1套，车间工艺废气依托厂区内的1#RTO、二期气液焚烧炉处理；废水依托厂内污水站。

**1.3 验收过程简况**

本次验收部分为二期工程，具体内容为\*\*\*保密\*\*\*。二期工程实际投资\*\*\*保密\*\*\*，环保投资43万元，占总投资的\*\*\*保密\*\*\*。\*\*\*保密\*\*\*工艺废气依托厂区内的1#RTO、二期气液焚烧炉处理；废水依托厂内污水站。山东新和成药业有限公司排污许可管理类别为重点管理，并针对本次验收内容对排污许可证进行了重新申请，于2024年9月30日通过，公司现有排污许可证编号为91370700665726586C002V。2024年9月1日进行了环保设施竣工公示，2024年9月28日进行了环保设施拟调试公告，计划调试时间为2024年10月1日-2025年1月20日，2024年10月1日正式开始环保设施调试。

受企业委托，潍坊优特检测服务有限公司承担了香料扩建及多功能车间项目（二期工程）的竣工环境保护验收监测工作。潍坊优特检测服务有限公司安排专业技术人员于2024年10月21日对本次验收项目进行了现场勘查，收集相关资料，在此基础上于2024年10月21日编制了竣工验收监测方案。按照监测方案要求，潍坊优特检测服务有限公司于2024年10月22日至10月25日组织监测

人员对本项目外排污染物进行了现场监测。根据实地调查和监测的结果，潍坊优特检测服务有限公司编制了《山东新和成药业有限公司香料扩建及多功能车间项目（二期工程）竣工环境保护验收监测报告》。

2024年11月23日，山东新和成药业有限公司在滨海经济技术开发区组织召开了“山东新和成药业有限公司香料扩建及多功能车间项目（二期工程）”竣工环境保护验收现场会，参加会议的有建设单位--山东新和成药业有限公司、竣工环境保护验收报告编制单位及验收检测单位--潍坊优特检测服务有限公司，并邀请了3名专家组，会议成立了验收工作组。

验收结论：山东新和成药业有限公司香料扩建及多功能车间项目（二期工程）环保手续齐全，基本落实了环评批复中各项环保要求，环境污染防治和环境风险防范措施总体可行，主要污染物能够达标排放，并满足总量控制、排污许可要求，总体符合竣工环保验收条件。

#### 1.4 公众反馈意见及处理情况

项目\*\*\*保密\*\*\*生产装置1套，车间工艺废气依托厂区内的1#RTO、二期气液焚烧炉处理，调试验收期间未收到过公众反馈意见。

### 2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

#### 2.1 制度措施落实情况

##### （1）环保组织机构及规章制度

公司设置了专门的环保管理部门--环保部，该部门及其各人员主要职能：

①协助领导贯彻执行环保法规和标准；

②组织制定全厂的环境保护规划和年度计划，并组织实施；

③参与本厂环保工程设施的论证、设计，监督设施的安装调试，落实“三同时”制度的实施，推广环保先进经验和技術，推进清洁生产技术，改善环境质量；

④负责全厂的环境管理、环保知识的宣传教育和新技术推广；

⑤定期检查环保设施运转情况，发现问题及时解决；

⑥掌握全厂污染状况，建立污染源档案和环保统计；

⑦按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划，并组织、协调完成监测任务；

⑧制定环境监测站的管理制度和操作规程，组织和协调废气处理设施和环境监测工作的正常运行。贯彻执行国家环境保护法律法规和有关的环保标准。

## （2）环境风险防范措施

企业根据环境保护方面的法律、法规并结合本公司生产实际编制了《山东新和成药业有限公司突发环境事件应急预案》，并在潍坊市生态环境局滨海分局备案登记。

## （3）环境监测计划

企业按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，按计划进行环境监测，监测结果无异常。

## 2.2 配套措施落实情况

### （1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能。

### （2）防护距离控制及居民搬迁

本项目不设置大气环境防护距离。

## 2.3 其他措施落实情况

无。

## 3 整改工作情况

按照验收组的要求，主要做了如下修改：

（1）验收监测报告中明确了项目分期建设情况；

（2）验收监测报告中补充了水平衡中各用水量及排水量来源；

（3）验收监测报告中重新核实了各污染物排放量；

(4) 核实了验收项目设计产能及实际产量。

山东新和成药业有限公司

2024年11月